CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

verwarmingsservice
TONNY RUTTEN
Bosstraat 147, 3930 Hamont - Achel
Industriezone Bosstraat 1093
Tel. (B) 011 - 44 60 87
Tel. (NL) 0495 - 49 95 72
Fax (B) 011 - 62 14 41
E-mail: info@ruttencv.be
Web: www.ruttencv.be

KLANT

Naam: Roos
Straat en nummer: Tussenbruggen 17
Postcode en gemeente: Neerpelt 3970
Tel. 047 33 46 498 Fax:
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR *(kruis aan wat van toepassing is)*

- ☒ Niet ingedeeld — Inhoud 5000 Ltr.
- ☒ Ingedeeld — Inhoud ... Ltr.
  - ☒ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 3
- ☒ Cilindrisch ☐ Parallellepidisch ☐ Rond ☐ Ovaal
- ☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Niet toegankelijk ☐ Groeve
- ☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere:

Datum van plaatsing: 7

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtsput			☒	☐
Dichtheid toezichtsput			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING	☐	☒		
Staat toezichtsput			☐	☐
Dichtheid toezichtsput			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☐	☒
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peilmeting	Peillat	☐	☒	☐	☐
	Mechanisch	☐	☒	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☒	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☒	☐	☒	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Peilputten	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Kathodische bescherming	mV	☐	☒	☐	☐

OPMERKINGEN

TESTEN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK		
Water- en slibbemonstering		☐	☒	☐	☐	Hoeveelheid water: 0	cm
						Zuurtegraad:	pH
						Hoeveelheid:	mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☒	☐	☒	☐	Boven het vloeistofniveau:	dB
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐	Onder het vloeistofniveau:	dB
	Overdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies:	mbar/h
	Andere	☐	☒	☐	☐	Drukverlies:	mbar/h
Potentiaalmeting		☐	☒	☐	☐		mV

Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport — Van toepassing ☐ Ja ☒ Neen — Rapporten in bijlage ☐ Ja ☒ Neen

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT *(kruis aan wat van toepassing is)*

- ☒ Groen — De tank mag in dienst blijven
- ☐ Oranje — De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
- ☐ Rood — De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Nele geloles
Erkenningsnummer: RW 49 SV 05353

DATUM KEURING: 25 - 4 - 18
DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VÓÓR 24 - 4 - 23

voor kennisname,